

IV. 기타사항

붙임 1-1. 석면지도




붙임 1-2. 석면지도




건축자재	
******	지붕재
	천장재
	바닥재
	분문재(뿜칠재)
	내화피복재
	벽재
	배관재(보온)
	칸막이
4=4	배관재(연결)
0	기타물질
	비석면
건축자재 인식표	
시로선호 이유하다 (1944년 128년)	석면함유
A BUT D	비석면
건축물명: 광안1동 주민센터 건축물 소재지: 부산광역시 수영구 광안동 494-1번지 도면번호: 붙임 1-2 조사일자: 2013년 03월 04일 석면조사 분석기관	

신라환경컨설팅(주)

붙임 1-3. 석면지도



붙임 1-4. 석면지도



신라환경컨설팅(주) SILLA ENVIRONMENTAL CONSULTING Co., Ltd.