

2022년 우기 대비 급경사지 점검결과

- ☐ 점 검 명 : 2022년 우기 대비 급경사지 점검
- ☐ 점검기간 : 2022. 05. 16. ~ 06. 22.(37일간)
- ☐ 점검대상 : 급경사지(21개소)
- ☐ 관리부서 : 수영구

점검 시설수	지적 시설수	지적건수				합동점검인원		
		계	완료	조치중	향후조치	소계	공무원	민간 전문가
21	6	6	-	4	2	15	13	2

- ☐ 시설물 점검결과 [사유시설 6개소(지적건수 5건) 제외]

연번	공사(시설)명	위치	점검결과	조치내용(계획)	조치 결과
1	민락동 산21 (백산하리길)	민락동 산21	-수목뿌리 노출 및 낙석발생	-점검결과에 따라 정비계획	조치중
2	민락동 113 (구 미월드 좌측)	민락동 113	-특이사항 없음		
3	광안동 산60-3 (금련산청소년수 련원 대강당)	광안동 산60-3	-특이사항 없음		
4	광안동 산60-3 (금련산청소년수 련원 생활관)	광안동 산60-3	-특이사항 없음		
5	망미동 산114 (우암사 일원)	망미동 산114	-특이사항 없음		
6	광안동 산8-8 (덕문여고)	광안동 산8-8	-특이사항 없음		
7	망미동 920-10 (부산남일고)	망미동 920-10	-특이사항 없음		
8	망미동 920 (배산초)	망미동 920	-특이사항 없음		
9	광안동 1194-2 (호암초)	광안동 1194-2	-특이사항 없음		
10	광안동 977-1 (광안중)	광안동 977-1	-특이사항 없음		
11	광안동 산52-1 (동아중)	광안동 산52-1	-특이사항 없음		
12	광안동 산18-2 (동수영중)	광안동 산18-2	-특이사항 없음		
13	광안동 1170-6 (세존사 일원)	광안동 1170-6	-특이사항 없음		
14	광안동 산63-2 (양묘장)	광안동 산63-2	-특이사항 없음		
15	광안동 산106 (구 공무원 교육원 주차장)	광안동 산106	-특이사항 없음		