

등록번호	기획감사실-11956
등록일자	2018. 10. 24.
결재일자	2018. 10. 24.
공개구분	비공개(5,6)



업무보고

주무관	감사계장	기획감사실장	부구청장
			전결 2018. 10. 14. 결재
협조자			

제 목 : 2018년 도시기초시설물 관리실태 감찰계획

주민불편사항 사전 예방 및 품격 있는 도시창출을 위한 각종 시설물에 대하여 「2018년 도시기초시설물 관리실태 감찰」을 실시코자 함.

- 2018년 감사·감찰계획(2018.1.30.)과 관련 -

1 감찰개요

- 감찰기간: 2018. 11. 5.(월) ~ 11. 9.(금), 5일간
- 감찰대상: 총 38개소
 - ▶ 2018년 시설공사 준공 사업장 9개소
 - ▶ 2018년 도로점용(보도굴착, 턱 낮추기) 현장 28개소
 - ▶ 수영구 수련원(전남 구례군 토지면 소재) 1개소
- 감찰반: 감사계장 외 2명
- 감찰방법: 현장 확인(필요시 관련자료 검토)

2 중점 감찰사항

- 도로(보도)포장, 경계석, 측구시설 등 시공 상태
- 도로표지판 등 교통안전시설물 시공 상태
- 가로수 식수대, 가로수 보호 덮개 및 받침틀 시공 상태
- 웬스, 방호울타리 및 가드레일 시공 상태
- 각종 돌출시설물 주변 마무리 및 정밀시공 상태 등
- 수련원 시설물 관리실태 및 이용객 편의 저해요인 등

3

결과조치

- 지적사항에 대해서는 조속히 정비(시정·개선)토록 해당부서 통보 조치
- 중대한 과실 및 방치성 사례 발생 시 관련공무원 등 문책
- 문제점 및 제도개선 사항은 개선방안 강구
- 우수·수범 사항은 관련부서 전파 등

4

행정사항

- 감찰결과 보고
 - ▶ 종합보고 및 처분: 감찰 종료일로부터 1개월 내
- 부서별 협조사항
 - ▶ 설계도서 제출 및 현장안내 등(해당부서) : 별도 통보

붙 임: 1. 도시기초시설물 사업장 현황 1부.
2. 도로점용(굴착) 현황 1부. 끝.

《붙임》

도시기초시설물 사업장 현황

(소관부서 : 교통행정과, 건설과)

연번	공 사 명	공 사 개 요	공 사 기 간	공 사 비 (천 원)	공정(%)	비 고
1	광안리해수욕장 이면도로 테마거리 조성사업	테마거리조성 L=1,265m	2017. 11. 1. ~ 2018.3.30.	도급:285,389 관급:521,551	100%	교통행정과
2	대남교차로 외2개소 교통체계개선사업	교통체계 개선 1식	2018.3.30. ~ 2018.5. 18.	도급:90,587 관급:24,790	100%	"
3	2018년 어린이보호구 역 개선사업	어린이보호구역 개선 5개소	2018.3.30. ~ 2018.5. 18.	도급:141,670 관급:147,740	100%	"
4	무학로57 앞 교통체계 개선사업	교통체계 개선 1식	2018.3.30. ~ 2018.5. 18.	도급:31,139 관급:24,880	100%	"
5	감포천 일원 노후 하 수시설물 보수공사 (광안종합시장)	노후하수관 정비 L=297m	2016. 12. 19. ~ 2018. 6. 12.	도급 : 147,631 관급 : 55,474	100%	건설과
6	과정로61번길 49 일원 노후 하수관로 정비공사	노후하수시설정비 (D500mm L=284m)	2018.4.24. ~ 2018.7. 2.	도급 : 144,287 관급 : 89,533	100%	"
7	망미동 457-7번지 일원 외 1개소 도로정비공사	ASP절삭 및 덧씌우기 A= 41.7@	2018. 4. 13. ~ 2018. 10. 27.	도급: 33,833 관급: 54,929	25%	"
8	코스트코홀세일 주변 도 로개설공사	도로개설 L=28m, , B=6m	2018.5.31. ~ 2018. 12. 8.	도급: 96,393 관급: 23,080	35%	"
9	동경그린빌라 일원 외 1 개소 도로가각정비	가각정비 6.7㎡ 도로 정비 20.4a	2018.1. 5. ~ 2018.8.29.	도급: 33,911 관급: 18,615	100%	"

* 공사금액 5천만원 이상(관급자재 포함)

도로점용 현황

(소관부서 : 도시관리과)

연번	위 치	점용면적	점용기간	점용사유	점 용 자
1	광안동 116-9	24.5㎡ (7×3.5)	2017. 10. 23. ~ 2021. 12. 31.	차량진출입시설	
2	수영동 456-10	20.4㎡ (6×3.4)	2017. 11. 10. ~ 2019. 12. 31.	차량진출입시설	
3	민락동 336-10	14㎡ (7×2)	2017. 11. 20. ~ 2020. 12. 31.	차량진출입시설	
4	남천동 556-5	27㎡ (6×4.5)	2017. 11. 22. ~ 2020. 12. 31.	차량진출입시설	
5	망미동 430-3	15㎡ (5×3)	2018. 01. 02. ~ 2020. 12. 31.	차량진출입시설	
6	광안동 199-2	21㎡ (7×3)	2018. 02. 01. ~ 2018. 12. 31.	차량진출입시설	
7	망미동 209-7	12.6㎡ (7×1.8)	2018. 01. 23. ~ 2020. 12. 31.	차량진출입시설	
8	광안동 183-10	14㎡ (7×2)	2018. 04. 5. ~ 2020. 12. 31.	차량진출입시설	
9	망미동 792-10	30.8㎡ (16.2×1.9)	2018. 04. 05. ~ 2018. 12. 31.	차량진출입시설	
10	광안동 776-16	20㎡ (4×5)	2018. 05. 15. ~ 2020. 12. 31.	차량진출입시설	
11	광안동 1038-2	21㎡ (7×3)	2018. 05. 15. ~ 2020. 12. 31.	차량진출입시설	
12	광안동 774-4	30.1㎡ (7×4.3)	2018. 06. 01. ~ 2021. 12. 31.	차량진출입시설	
13	남천동 11-14	33㎡ (11×3)	2018. 06. 25. ~ 2021. 12. 31.	차량진출입시설	
14	광안동 183-16	12㎡ (4×3)	2018. 07. 15. ~ 2020. 12. 31.	차량진출입시설	
15	광안동 199-3	18.09㎡ (6.7×2.7)	2018. 07. 16. ~ 2020. 12. 31.	차량진출입시설	
16	민락동 184-3	8㎡ (4×2)	2018. 07. 19. ~ 2021. 12. 31.	차량진출입시설	
17	민락동 181-79	42㎡ (14×3)	2018. 08. 01. ~ 2019. 07. 31.	차량진출입시설	
18	광안동 200-6	21㎡ (7×3)	2018. 08. 16. ~ 2019. 06. 30.	차량진출입시설	
19	남천동 69-11	16㎡ (2×8)	2018. 09. 10. ~ 2019. 10. 05.	차량진출입시설	
20	민락동 114	33.7㎡ (5.1×6.6)	2018. 09. 12. ~ 2018. 12. 31.	차량진출입시설	
21	민락동 110-15	60㎡ (20×3)	2018. 10. 06. ~ 2027. 12. 31.	차량진출입시설	

도로굴착 현황

(소관부서 : 건설과)

연번	위 치	굴착면적	굴착기간	점용사유	점용자
1	광남로 161	18.0㎡	2018.03.12. ~ 2018.05.12.	수도 변류정비공사	
2	광안로 20	25.0㎡	2018.03.21. ~ 2018.05.19.	수도 변류정비공사	
3	황령대로 477	37.2㎡	2018.06.07. ~ 2018.07.26.	가스관 인입공사	
4	광안동 196-8	10.2㎡	2018.07.23. ~ 2018.08.06.	하수관 연결공사	
5	광안동 744-6	18.0㎡	2018.09.19. ~ 2018.10.31.	수도 구경확대공사	
6	망미동 497-4	26.4㎡	2018.10.02. ~ 2018.12.18.	수도 노후관 개량공사	
7	망미동 792-10	10.2㎡	2018.10.15. ~ 2018.11.13.	수도 구경확대공사	