

도시기초시설물 관리실태 감찰결과

삶의 질 향상과 품격있는 도시창출 및 주민불편사항 해소를 위한
「2016년 도시기초시설물 사업장 관리실태」 감찰결과임.

I 감찰개요

- 기 간 : 2016. 11. 21.(월) ~ 11. 25.(금), 5일간
- 대 상 : 총 000개소
 - ▷ 2016년 도시기초시설물 준공 사업장 00개소
 - ▷ 2015~2016년 도로점용(보도굴착, 턱 낮추기) 현장 00개소
- 중점 감찰내용
 - ▷ 도로(보도)포장, 경계석, 측구시설 등 시공 상태
 - ▷ 가로수 식수대, 가로수 보호 덮개 및 받침틀 시공 상태
 - ▷ 가드레일 및 방호울타리 시공 상태
 - ▷ 각종 돌출시설물 주변 마무리 및 정밀시공 상태 등
- 감찰반 : 감사계장 외 1명

II 감찰결과

- 총 평
 - ▷ 도시기초시설물 관리실태는 품격있는 도시문화 창출과 쾌적한 거리환경 조성을 위하여 대부분의 사업장이 도시기초시설물 설치·관리기준에 적합하게 시공되고 있으나
 - ▷ 금회 점검대상에 대한 현장 확인 결과 일부 사업장에서는 보·차도 경계석 파손, 보도 침하 및 파손, 녹지경계석 돌출 등 시설물 정비가 필요한 곳이 있었으며
 - ▷ 또한, 일부 도로(보도) 점용 현장에서는 L형측구 물고임, 보도 침하 및 파손 등 시설물 정비가 필요한 경우도 있었음.

- ▷ 따라서, 향후 시설물 관리부서에서는 “부산광역시 도시기초 시설물 설치·관리기준”을 충분히 숙지하여 시설물 설치는 물론 정기적 점검 실시 등 유지·관리에도 만전을 기하여야 할 것임.

○ 주요 지적사항

- ▷ 2016년 도시기초시설물 준공 사업장

사업명	지적내용	조치사항	비 고
0000로 일원 보도정비공사	<ul style="list-style-type: none"> • 보도블럭 및 보차도경계석 파손(탈락) • 보도 일부구간 미시공 등 	하자보수 등 정비 조치	○○○○과
0000년 0000 하부녹화사업	<ul style="list-style-type: none"> • 녹지(화단) 경계석 파손 • 불법 현수막 미제거 등 	하자보수 등 정비 조치	△△△△과

- ▷ 2015~2016년 도로점용(보도굴착, 턱 낮추기) 현장

점용위치	지적내용	조치사항	비 고
000동 000-00 주변	<ul style="list-style-type: none"> • 보도블럭 일부 침하 	파손 및 침하부분 정비	○○○○과
000동 000-00	<ul style="list-style-type: none"> • 도로(보도)점용 일부 파손 	파손 및 침하부분 정비	△△△△과
000동 000-00 외 00개소	<ul style="list-style-type: none"> • L형측구(배수시설) 물고임 	물고임 부분 정비	♣♣♣♣과
000동 000-00(00초등학교)	<ul style="list-style-type: none"> • 보도블럭 일부 침하 및 파손 	파손 및 침하부분 정비	♠♠♠♠과

III 결과조치

- 지적사항은 해당부서에 통보하여 불편사항이 조기에 해소될 수 있도록 **즉시 정비토록 조치**하고, 향후 동일한 사례가 발생되지 않도록 업무담당자에 대하여는 **부서 자체 교육 및 업무연찬을 실시**
- 지적사항 조치결과 제출: 2017. 00. 00.

- 붙임 1. 도시기초시설 사업장 및 도로(보도) 점용 현장점검 결과 각1부.
2. 점검결과 현황사진 1부(별첨). 끝.